



**LINTEX**


ONE / Mono  
91095S, 91095V, 91095-120,  
91095-130, 91095-150, 91095-730



A x 1



B x 1



C x 2



D x 4



E x 2




F x 4




G x 1



H x 1



I x 1




J x 1




K x 2



L x 6



1.



Do not tighten any screws until all screws are in place.

Festziehen der Schrauben bitte erst dann, wenn alle Schrauben vorher leicht in die Gewinde eingedreht wurden!

Mette toutes les vis en place avant de les serrer.



Älä kiristä ruuveja ennen kuin kaikki ruuvit ovat paikoillaan.

